

Čistenie pamäte zariadenia CRP MOT II

Po určitom čase sa môže nazbierať množstvo nepotrebných / nedost'ahovaných súborov / aktualizácií a spôsobiť vyčerpanie voľnej pamäte.

1. Zatvorte diagnostický program.
2. Otvorte z plochy modrú ikonu ES file explorer / Internal Storage / CNLAUNCH / CRP329 / sériové číslo / DIAGNOSTIC / VEHICLES.
3. Vyberte všetky zložky značiek (dlhým podržaním a Select All) a následne tlačidlo Delete, potvrdiť.
4. Po vymazaní otvorte z plochy ikonu Nastavení, Aplikace, CRPMOT, Úložište, VYMAZAT DATA, potvrdiť OK.
5. Spustíte z plochy CRP MOT, Aktualizace, vyplňte meno+heslo z návodu a stiahnite nový softvér.